

Me

Operador:	Carlos Flores														
Fecha:	23/Sep/22														
Turno:	Noche														
Consumiendo barco #:	55														
Pila:	Norte														
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail: 9/24/2022 3:59:03 AM by Carlos Flores // 9/24/2022 5:18:01 AM by Carlos Flores //															

Seguridad: Tormenta Eléctrica

Ambiente: Sin comentarios.

Operaciones:
Llenado de los silos de las unidades 1 y 2.

Operadores en Turno:
Carlos F, Teofilo C, Sebastian M, Edwin R.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio: 19:00	Final: 05:20	Estatus de pilas de carbon:
U1-A : 7.70	U1-A : 2.70	A norte: Reclamando
U1-B : 8.40	U1-B : 1.10	B sur: Pila nueva
U1-C : 8.60	U1-C : 1.40	
U1-D : 5.70	U1-D : 5.70	
U2-A : 8.10	U2-A : 0.90	
U2-B : 7.60	U2-B : 1.00	
U2-C : 14.40	U2-C : 14.40	
U2-D : 7.20	U2-D : 1.50	

Estatus de la Cancha de Carbon: controlada por el momento.

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
0wITCH817A marco cero por un tiempo y luego marco tonelaje nuevamente.

Notas